E-mail : eejalgraminbanda@gmail.c
Mob. : +91 9473941981

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय,
गेट न0–2, जल शोधन संयन्त्र परिसर, भूरागढ़, बाँदा, पिनकोड–210001

पत्रांक :– 758 / W-08 / 40 दिनाँक :– 01 / 09 / 2026

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

विषय :–दैनिक समाचार पत्र 'हिन्दुस्तान' बॉदा/चित्रकूट संस्करण के दिनॉक 01.09.2026 के समाचार पत्र में प्रकाशित खबर "300 परिवार पीने के पानी को मोहताज" के सम्बन्ध में आख्या।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र 'हिन्दुस्तान' बॉदा/चित्रकूट संस्करण के दिनॉक 01.09.2026 के समाचार पत्र में प्रकाशित खबर "300 परिवार पीने के पानी को मोहताज" के क्रम में अवगत कराना है कि जनपद बॉदा में जल जीवन मिशन योजना अन्तर्गत विकासखण्ड नरैनी के ग्राम बदौसा (नदी टोला) में नियमित पेयजलापूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु मॉग की गयी है। उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि उक्त ग्राम में पेयजलापूर्ति संचालित है। वर्तमान में छिलोलर ग्राम में निर्मित सी0डब्ल्यू0आर0 का अधिष्ठापित विद्युत पोल वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है, जिस कारण विगत 04 दिवस से विद्युत आपूर्ति न होने के कारण पेयजलापूर्ति बॉधित है। विद्युत विभाग से समन्वय स्थापित कर विद्युत व्यवधान का निराकरण कराने की कार्यवाही प्रकियाधीन है। विद्युत उपलब्धता के उपरान्त पेयजलापूर्ति सुचारू किया जाना लक्षित है (फोटोग्राफ संलग्न)।

सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(विमल कुमार वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 एवं दिनॉक उपरोक्तानुसार ।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- जिलाधिकारी महोदय, बॉदा।
2- अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), बॉदा।
3- जिला सूचना अधिकारी, बॉदा।
4- अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि0/यॉ0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट को इस अनुरोध के साथ कि विद्युत विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए उक्त समस्या का यथाशीघ्र निस्तारण कराते हुए उक्त ग्राम में पेयजलापूर्ति सुचारू कराने का कष्ट करें।
5- सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर।
6- मैसर्स एल0एण्ड0टी0 लि0, बॉदा।

अधिशासी अभियन्ता

E-mail : eejalgraminbanda@gmail.c
Mob. : +91 9473941981

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय,

गेट न0–2, जल शोधन संयन्त्र परिसर, भूरागढ़, बाँदा, पिनकोड–210001

पत्रांक :– 758 / W-08 /40 दिनाँक :– 01 / 09 / 2026

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

विषय :–दैनिक समाचार पत्र 'हिन्दुस्तान' बाँदा/चित्रकूट संस्करण के दिनाँक 01.09.2026 के समाचार पत्र में प्रकाशित खबर "300 परिवार पीने के पानी को मोहताज" के सम्बन्ध में आख्या।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र 'हिन्दुस्तान' बाँदा/चित्रकूट संस्करण के दिनाँक 01.09.2026 के समाचार पत्र में प्रकाशित खबर "300 परिवार पीने के पानी को मोहताज" के क्रम में अवगत कराना है कि जनपद बाँदा में जल जीवन मिशन योजना अन्तर्गत विकासखण्ड नरैनी के ग्राम बदौसा (नदी टोला) में नियमित पेयजलापूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु माँग की गयी है। उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि उक्त ग्राम में पेयजलापूर्ति संचालित है। वर्तमान में छिलोलर ग्राम में निर्मित सी0डब्ल्यू0आर0 का अधिष्ठापित विद्युत पोल वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है, जिस कारण विगत 04 दिवस से विद्युत आपूर्ति न होने के कारण पेयजलापूर्ति बाँधित है। विद्युत विभाग से समन्वय स्थापित कर विद्युत व्यवधान का निराकरण कराने की कार्यवाही प्रकियाधीन है। विद्युत उपलब्धता के उपरान्त पेयजलापूर्ति सुचारू किया जाना लक्षित है (फोटोग्राफ संलग्न)।

सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(विमल कुमार वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 एवं दिनाँक उपरोक्तानुसार ।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- जिलाधिकारी महोदय, बाँदा।
2- अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), बाँदा।
3- जिला सूचना अधिकारी, बाँदा।
4- अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि0/याँ0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट को इस अनुरोध के साथ कि विद्युत विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए उक्त समस्या का यथाशीघ्र निस्तारण कराते हुए उक्त ग्राम में पेयजलापूर्ति सुचारू कराने का कष्ट करें।
5- सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर।
6- मैसर्स एल0एण्ड0टी0 लि0, बाँदा।

अधिशासी अभियन्ता

GPS Map Camera
बदौषा, उत्तर प्रदेश, भारत
6mv4+5q4, लेखपाल कॉलोनी, बदौषा,
उत्तर प्रदेश 210202, भारत
Lat 25.243562° Long 80.656932°
गुरुवार, 20/08/2026 04:37 PM
Google

GPS Map Camera
बदौषा, उत्तर प्रदेश, भारत
6mv4+5q4, लेखपाल कॉलोनी, बदौषा,
उत्तर प्रदेश 210202, भारत
Lat 25.243558° Long 80.656833°
गुरुवार, 20/08/2026 04:35 PM
Google

GPS Map Camera
बदौषा, उत्तर प्रदेश, भारत
6mv4+5q4, लेखपाल कॉलोनी, बदौषा,
उत्तर प्रदेश 210202, भारत
Lat 25.243552° Long 80.656903°
गुरुवार, 20/08/2026 04:35 PM
Google

GPS Map Camera
बदौषा, उत्तर प्रदेश, भारत
6mv4+2rv, लेखपाल कॉलोनी, बदौषा,
उत्तर प्रदेश 210202, भारत
Lat 25.242735° Long 80.657097°
गुरुवार, 20/08/2026 05:22 PM
Google

हिन्दुस्तान	बांदा	1 सितंबर 2026	पृष्ठ 4	नकारात्मक

300 परिवार पीने के पानी को मोहताज

बांदा। बदौसा के नदी टोला स्थित दलित बस्ती में पेयजल संकट गहरा गया है। जल जीवन मिशन के तहत घरों में नल लगाए जाने के बावजूद, करीब 300 परिवारों को पीने के पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है एलएनटी कंपनी द्वारा घरों के सामने नल की टोंटियां तो लगा दी गईं, लेकिन नलों में नियमित पानी नहीं पहुंचा। सड़कें खोदकर पाइपलाइन बिछाई गई, पर आपूर्ति ठप है। विनोद सोनकर, किशोर, राजा, राजाराम, अमन, सोनू, अशोक, संजय, सचिन, राजकुमार, अजय, मोहन लाल यादव, गोरेलाल, सिकंदर ने बताया पहले तुर्रा नलकूप से पांच-छह दिन में पानी मिल जाता था। अब सप्ताह तक पानी नहीं आता।