

Complain Code	Complaint Date	Complain Type	Details of complaint	Complainant Mobile	Complainant Name	District	Block	Panchayat	Village	Complaint Source	Feedback
216059	06-Sep-26	ROAD CUTTING COMPLAINTS	विषय: जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाइपलाइन डालने के बाद क्षतिग्रस्त गली की मरम्मत न किए जाने के संबंध में। महोदय, ग्राम अनोरा, जनपद मथुरा में जल जीवन मिशन/गंगाजल परियोजना के अंतर्गत पाइपलाइन डालने के लिए गांव की गली को खोदा गया था। पाइपलाइन डालने के बाद संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा गली की उचित मरम्मत/पुनर्स्थापना नहीं की गई है। गली की स्थिति खराब होने के कारण ग्रामीणों को आने-जाने में परेशानी हो रही है। वर्तमान स्थिति में बच्चों, बुजुर्गों एवं दोपहिया वाहनों के आवागमन में भी परेशानी होती है। अतः निवेदन है कि संबंधित अधिकारी द्वारा मौके का निरीक्षण कराकर पाइपलाइन कार्य के कारण क्षतिग्रस्त गली की उचित रूप से मरम्मत/पुनर्स्थापना शीघ्र कराई जाए तथा संबंधित कार्यदायी संस्था को आवश्यक निर्देश दिए जाएं। स्थान: ग्राम अनोरा, जनपद मथुरा, उत्तर प्रदेश।	7807297170	Naveen	Mathura	Raya	Anorha	Anorha	By Portal	उक्त शिकायत के संबंध में अवगत कराना है कि ग्राम अनोडा, जनपद मथुरा में जल जीवन मिशन/गंगाजल परियोजना के अंतर्गत पाइपलाइन कार्य के कारण क्षतिग्रस्त गली की आवश्यक मरम्मत/पुनर्स्थापना करा दी गई है। वर्तमान में गली की स्थिति को सुधार दिया गया है तथा आवागमन की समस्या का समाधान कर दिया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा भी समस्या के समाधान की लिखित पुष्टि की गई है।

शिकायत संख्या: 216059

आवेदक का विवरण:

नाम: Nawcen

पिता / पति का नाम: Bansihal

मोबाइल नं०: 7807247170

पता: Village Anarha Raja Block

सन्दर्भ दिनांक: 18/09/26

विभाग का नाम: Namami Ganga and Gramin Jalpanti Vidy

आवेदक द्वारा लिखित ब्यौरा:-

मेरे द्वारा उपरोक्तानुसार (शिकायत सं०:- 216059.....) जो शिकायत की गयी थी उसका विभाग द्वारा निस्तारण हो गया है, जिससे मैं पूर्णतया सन्तुष्ट हूँ।

आवेदक के हस्ताक्षर:

नवीन कुमार

गवाह के हस्ताक्षर:

1. बाली लाल

2. राम कुमार

Latitude: 27.50835
Longitude: 77.88584
Elevation: 194.01±11.4 m
Accuracy: 2.52 m
Time: 18-09-2026 11:11

