

आई0जी0आर0एस0 के प्रकरणों की जाँच आख्या का जनता द्वारा दिये गये शिकायती पत्र के लिए प्रारूप (समस्त विभाग)


सन्दर्भ संख्या-.....22.03.4.....

दिनांक:-.....

1	शिकायतकर्ता का नाम व पता मो0नं0	Sonu Rajput 63 76978427	Aghore, Sohawal
2	विपक्षी का नाम पता व मो0नं0		
3	शिकायतकर्ता द्वारा दी गयी शिकायत/आरोप का संक्षिप्त विवरण	शेड क्षतिग्रस्त है।	
4	निष्पक्ष गवाह		
5	जाँच करने वाले अधिकारी का नाम व पदनाम	मनदीप सिंह	
6	आवेदिक/शिकायतकर्ता का बयान/कथन		
7	विपक्षीगण का बयान/कथन		
8	प्रकरण के सम्बन्ध में वाद मा0 न्यायालय में विचाराधीन होने की स्थिति का विवरण (यदि है तो वाद सख्या व नियत तिथि)		
9	बयान निष्पक्ष साक्षीगण/कथन		
10	जाँच अधिकारी के मौके पर जाने का दिनांक, फोटो लैटीट्यूट/लॉन्गिट्यूट सहित विवरण	07/14/26	
11	शिकायतकर्ता सन्तुष्ट/असन्तुष्ट (यदि असन्तुष्ट है तो उसका विवरण)		

12	जॉच निष्कर्ष	शिक्षायात नाली की समस्या का समाधान हो चुका है और शिक्षायात नाली हाई प्रिस् सड़क की छत की जा रही है वो सड़क पानी बराब के नाले क्षतिग्रस्त है जिसे नाली का पानी रहल है
13	यदि प्रकरण में समझौता हुआ हो तो उसकी छायाप्रति मय दिनांक व हस्ताक्षर सहित/अन्य संज्ञान	
14	ग्राम प्रधान/ उपस्थित अन्य सदस्यगण के बयान व हस्ताक्षर	
15	अन्य विभाग (सम्बन्धित अधिकारी का निष्कर्ष)	
16	यदि प्रकरण राजस्व/पुलिस व सम्बन्धित विभाग दोनों से सम्बन्धित है तो संयुक्त जॉच रिपोर्ट व निष्कर्ष	


जॉच अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम व पदनाम
मोबाइल नं०



GPS Map Camera




Harchandpur, Uttar Pradesh,
India 🇮🇳

Pg4x+x3j, Harchandpur, Uttar Pradesh 206243,
India

Lat 26.707938° Long 79.546643°
07/10/26 02:02 PM GMT +05:30



GPS Map Camera



Harchandpur, Uttar Pradesh,
India 

Pg4x+x3j, Harchandpur, Uttar Pradesh 206243,
India

Lat 26.707972° Long 79.54668°
07/10/26 02:03 PM GMT +05:30