

आई0जी0आर0एस0 के प्रकरणों की जाँच आख्या का जनता द्वारा दिये गये शिकायती पत्र

के लिए प्रारूप (समस्त विभाग)

सन्दर्भ संख्या-...२२५५९७... (...Grievance Portal)

दिनांक: २६/१०/२६

1	शिकायतकर्ता का नाम व पता मो0नं0	अमित कुमार (Pradhan) निवासी पुरानी बिहूना mob: 8447645888
2	विपक्षी का नाम पता व मो0नं0	—
3	शिकायतकर्ता द्वारा दी गयी शिकायत/आरोप का संक्षिप्त विवरण	आवेदक सड़क की मरम्मत करवाना चाहता है २१/१०/२६
4	निष्पक्ष गवाह	—
5	जाँच करने वाले अधिकारी का नाम व पदनाम	विमल कुमार
6	आवेदक/शिकायतकर्ता का बयान/कथन	सड़क की मरम्मत कर दी गई है
7	विपक्षीगण का बयान/कथन	—
8	प्रकरण के सम्बन्ध में वाद मा0 न्यायालय में विचाराधीन होने की स्थिति का विवरण (यदि है तो वाद संख्या व नियत तिथि)	—
9	बयान निष्पक्ष साक्षीगण/कथन	—
10	जाँच अधिकारी के मौके पर जाने का दिनांक, फोटो लैटीट्यूट/लॉन्गिट्यूट सहित विवरण	—
11	शिकायतकर्ता सन्तुष्ट/असन्तुष्ट (यदि असन्तुष्ट है तो उसका विवरण)	सन्तुष्ट

12	जॉच निष्कर्ष	प्राथमिक के यहाँ BOD कर दी गई है और ITR Road Restoration का कार्य पूरा हो चुका है
13	यदि प्रकरण में समझौता हुआ हो तो उसकी छायाप्रति मय दिनांक व हस्ताक्षर सहित/अन्य संज्ञान	—
14	ग्राम प्रधान/ उपस्थित अन्य सदस्यगण के बयान व हस्ताक्षर	—
15	अन्य विभाग (सम्बन्धित अधिकारी का निष्कर्ष)	—
16	यदि प्रकरण राजस्व/पुलिस व सम्बन्धित विभाग दोनों से सम्बन्धित है तो संयुक्त जॉच रिपोर्ट व निष्कर्ष	—

जॉच अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम व पदनाम

मोबाइल नं०

Qumer IHP.

9198946524



RG3H+FX8, Narainpur Bhanu, Belpur Bela, Uttar Pradesh 206243, India

Narainpur Bhanu
Uttar Pradesh
India




28°C

82°F

2026-10-26(Mon) 11:40(am)



 GPS Map Camera



Narainpur Bhanu, Uttar Pradesh,
India 

Rg3h+fx8, Narainpur Bhanu, Uttar Pradesh 206243,
India

Lat 26.80392° Long 79.530185°

Monday, 26/10/2026 04:54 PM GMT +05:30

Note : Captured by GPS Map Camera