



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कासगंज

कलैक्ट्रेट परिसर, सोरो रोड़ प्रहलादपुर, कासगंज, 207123

पत्रांक 1043 / पेपर कटिंग सूचना (एटा) / 14 दिनांक :- 11.05.2026

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
जनपद एटा।

विषय:- दैनिक समाचार पत्र ई- दैनिक भास्कर में प्रकाशित शीर्षक "एटा में जल जीवन मिशन पाइपलाइन खुदाई में अनियमितता पुलिया टूटने से ग्रामीणों में रोष, जांच की मांग" के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र ई- दैनिक भास्कर में प्रकाशित शीर्षक "एटा में जल जीवन मिशन पाइपलाइन खुदाई में अनियमितता पुलिया टूटने से ग्रामीणों में रोष, जांच की मांग" के सम्बंध में अवगत कराना है कि जनपद एटा विकास खंड जलेश्वर की ग्राम पंचायत सकरौली में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत राइजिंग मैन बिछाने का कार्य प्रगति पर है। जिसमें नगला धर्म से ताखावन मार्ग के समानांतर पाइप लाइन बिछाई जा रही है जिसके दौरान बिट्यूमिन सतह को कोई नुकसान नहीं हुआ है। जिसमें केवल एक पुलिया की पैरापिट का कुछ चिनाई कार्य क्षतिग्रस्त हो गया है जिसे अतिशीघ्र ठीक कर दिया जाएगा पैरापिट क्षतिग्रस्त होने से किसानों के खेत में पानी जाने की कोई संभावना नहीं है। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। जिसे अतिशीघ्र ठीक करा लिया जायेगा।

आख्या सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

एटा में जल जीवन मिशन पाइपलाइन खुदाई में अनियमितता: पुलिया टूटने से ग्रामीणों में रोष, जांच की मांग
भूतेंद कुमार | सकरौली(जलेश्वर), एटा
3 दिन पहले



एटा के जलेश्वर विकासखंड की ग्राम पंचायत सकरौली में जल जीवन मिशन के तहत बिछाई जा रही पाइपलाइन के कार्य में अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि डेकेदार ने खुदाई के दौरान कई स्थानों पर सड़क किनारे बनी पुलियाओं और रास्तों को क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिससे उनमें असंतोष है।

ग्रामीणों वासुदेव, राजकुमार, जितेंद्र, पुष्पेंद्र, राजपाल, रविंद्र, वीरेंद्र और विजय कुमार के अनुसार, पाइपलाइन बिछाने के लिए की गई खुदाई में सड़क और नालियों पर बनी कई पुलियाएं टूट गई हैं। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत क्षेत्र के आनंदगढ़ी स्थित गोशुआ माइनर का पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया है।

ग्रामीणों ने आशंका व्यक्त की है कि यदि गोशुआ माइनर में पानी छोड़ा जाता है, तो टूटी हुई पुलिया के कारण पानी खेतों में फैल सकता है, जिससे किसानों की फसलों को नुकसान होने की संभावना है। लोगों ने डेकेदार पर लापरवाही और मनमाने ढंग से काम करने का आरोप लगाया है, जिससे सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंची है।

ग्रामीणों ने प्रशासन से इस मामले की जांच करने, दोषी डेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने और क्षतिग्रस्त पुलियाओं तथा रास्तों की तत्काल मरम्मत कराने की मांग की है।

जितेंद्र डेकेदार से बात की गई तो उन्होंने कहा एक कार्य पूर्ण होने के पश्चात सही कर दिया जाएगा इसकी जानकारी ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग के पटवारी को दे दी जो मौके पर आकर जांच करके ले गए

भवदीय

(अरुण सिंह)

अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (आ०क्ष०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) आगरा।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) अलीगढ़।
4. मुख्य विकास अधिकारी, जनपद एटा।
5. जिला सूचना अधिकारी, जनपद एटा।
6. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर एटा।

अधिशासी अभियन्ता