कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय,
उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), सीतापुर।
साईं आर्शीवाद भवन, केशव ग्रीन सिटी, N.H. 24 शाहजहाँपुर बाईपास, सीतापुर, e-mail: eeruralsitapur@gmail.com

पत्र संख्याः 3217 / M-16 / 132 दिनांकः 10 /05 /2026

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
सीतापुर।

विषयः— दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में " सीतापुर में जल जीवन मिशन की लापरवाहीः गोबरहिया नदी पुल पर पाइपलाइन में छेद, सैकड़ों लीटर पानी बर्बाद " शीर्षक से प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में " **सीतापुर में जल जीवन मिशन की लापरवाहीः गोबरहिया नदी पुल पर पाइपलाइन में छेद, सैकड़ों लीटर पानी बर्बाद** " शीर्षक से दिनांक 09.05.2026 को प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि समाचार पत्र में प्रकाशित खबर विकास खण्ड रामपुर मथुरा की ग्राम पंचायत देसी लोकिया पाइप पेयजल योजना से सम्बिन्धत है।

विकास खण्ड रामपुर मथुरा की ग्राम पंचायत देसी लोकिया पाइप पेयजल योजना का कार्य अनुबन्धित फर्म मेसर्स एन0सी0सी0 लि0 के द्वारा कराया जा रहा है। योजनान्तर्गत 1 नग नलकूप, 1 नग पम्पहाउस, 1 नग सोलर सिस्टम, 1 नग शिरोपरि. जलाशय, 1 नग बाउण्ड्रीवाल, 22.016 किमी0 वितरण प्रणाली एवं 818 नग पेयजल गृह संयोजन के कार्य प्रस्तावित है। प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष 1 नग नलकूप, 1 नग पम्पहाउस, 1 नग सोलर सिस्टम, 1 नग बाउण्ड्रीवाल, 20.726 किमी0 वितरण प्रणाली एवं 340 नग पेयजल गृह संयोजन के कार्य पूर्ण करा लिए गए हैं। योजनान्तर्गत आंशिक रूप से जलापूर्ति की जा रही है। समाचार पत्र में उल्लेखित पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने से लीकेज की समस्या उत्पन्न हुयी है। पाइप लाइन में लीकेज मरम्मत हेतु सम्बन्धित फर्म को निर्देशित कर दिया गया है। लीकेज बंद कराने एवं पाइप लाइन मरम्मत का कार्य प्रगति पर है **(संलग्नक फोटोग्राफ)**। लीकेज मरम्मत का कार्य पूर्ण कराकर निर्बाद जलापूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।

योजना के समस्त प्रस्तावित कार्यों को दिसम्बर 2028 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है। दिसम्बर 2028 तक योजना के समस्त कार्यों को पूर्ण कर योजना को क्रियाशील एवं जन उपयोगी कर दिया जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार आख्या आप महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, (ग्रामीण) लखनऊ।

2— जिला सूचना अधिकारी, सीतापुर को सूचनार्थ प्रेषित।

3— सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

4— मे0 एन0सी0सी0 लि0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि योजनान्तर्गत समस्त कार्यों को ससमय पूर्ण कराकर नियमित जलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता

UPJNR IGRS 2026 S. Saini

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय,
उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), सीतापुर।

साईं आर्शीवाद भवन, केशव ग्रीन सिटी, N.H. 24 शाहजहाँपुर बाईपास, सीतापुर, e-mail: eeruralsitapur@gmail.com

पत्र संख्याः 3217 / M-16 / 132 दिनांकः 10 /05 /2026

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
सीतापुर।

विषयः– **दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में "सीतापुर में जल जीवन मिशन की लापरवाहीः गोबरहिया नदी पुल पर पाइपलाइन में छेद, सैकड़ों लीटर पानी बर्बाद " शीर्षक से प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में " **सीतापुर में जल जीवन मिशन की लापरवाहीः गोबरहिया नदी पुल पर पाइपलाइन में छेद, सैकड़ों लीटर पानी बर्बाद** " शीर्षक से दिनांक 09.05.2026 को प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि समाचार पत्र में प्रकाशित खबर विकास खण्ड रामपुर मथुरा की ग्राम पंचायत देसी लोकिया पाइप पेयजल योजना से सम्बिन्धत है।

विकास खण्ड रामपुर मथुरा की ग्राम पंचायत देसी लोकिया पाइप पेयजल योजना का कार्य अनुबन्धित फर्म मेसर्स एन0सी0सी0 लि0 के द्वारा कराया जा रहा है। योजनान्तर्गत 1 नग नलकूप, 1 नग पम्पहाउस, 1 नग सोलर सिस्टम, 1 नग शिरोपरि जलाशय, 1 नग बाउण्ड्रीवाल, 22.016 किमी0 वितरण प्रणाली एवं 818 नग पेयजल गृह संयोजन के कार्य प्रस्तावित है। प्रस्तावित कार्यो के सापेक्ष 1 नग नलकूप, 1 नग पम्पहाउस, 1 नग सोलर सिस्टम, 1 नग बाउण्ड्रीवाल, 20.726 किमी0 वितरण प्रणाली एवं 340 नग पेयजल गृह संयोजन के कार्य पूर्ण करा लिए गए हैं। योजनान्तर्गत आंशिक रूप से जलापूर्ति की जा रही है। समाचार पत्र में उल्लेखित पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने से लीकेज की समस्या उत्पन्न हुयी है। पाइप लाइन में लीकेज मरम्मत हेतु सम्बन्धित फर्म को निर्देशित कर दिया गया है। लीकेज बंद कराने एवं पाइप लाइन मरम्मत का कार्य प्रगति पर है **(संलग्नक फोटोग्राफ)**। लीकेज मरम्मत का कार्य पूर्ण कराकर निर्बाद जलापूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।

योजना के समस्त प्रस्तावित कार्यों को दिसम्बर 2028 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है। दिसम्बर 2028 तक योजना के समस्त कार्यों को पूर्ण कर योजना को क्रियाशील एवं जन उपयोगी कर दिया जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार आख्या आप महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, (ग्रामीण) लखनऊ।

2– जिला सूचना अधिकारी, सीतापुर को सूचनार्थ प्रेषित।

3– सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

4– मे0 एन0सी0सी0 लि0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि योजनान्तर्गत समस्त कार्यों को ससमय पूर्ण कराकर नियमित जलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता

UPJNR IGRS 2026 S. Saini

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

सीतापुर में जल जीवन मिशन की लापरवाही: गोबरहिया नदी पुल पर पाइपलाइन में छेद, सैकड़ों लीटर पानी बर्बाद

शुभम सिंह | छतौनी (महमूदाबाद), सीतापुर | 09/05/26

शेयर

जल जीवन मिशन की पाइपलाइन लीकेज से पुल पर जलभराव।

सीतापुर के रामपुर मथुरा विकास खंड स्थित ग्राम पंचायत

हालांकि, सचिन पाठक, अकरम हुसैन, रवि ग्रामीणों ने सवाल उठाया है कि इतनी महत्वपूर्ण पाइपलाइन की सुरक्षा और गुणवत्ता पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। अब देखना यह है कि प्रशासन इस रिसाव को कब तक बंद करता है और 'हर घर जल' का लक्ष्य कब तक सड़कों पर बहने से रोका जाता है।

इस रिसाव और लापरवाही के संबंध में जल जीवन मिशन के स्थानीय इंचार्ज त्रिलोक यादव से संपर्क किया गया। त्रिलोक

साइकिल, बाइक सवारों के साथ-साथ ट्रक, जेसीबी और कंबाइन हार्वेस्टर जैसे भारी वाहनों का लगातार आवागमन रहता है। पाइपलाइन से हो रहे रिसाव के कारण पुल पर लगातार जलभराव की स्थिति बनी हुई है।

जलभराव के कारण भारी वाहनों के फिसलने का खतरा बढ़ गया है, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मुख्य मार्ग होने के कारण यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसके अलावा, लगातार पानी के रिसाव से पुल की संरचना भी कमजोर हो सकती है।

Scanned with OKEN Scanner